

檔 號：

保存年限：

## 經濟部標準檢驗局 書函

機關地址：100026臺北市中正區濟南路1段4號  
聯絡人：張君毅  
聯絡電話：02-23431700#2262  
電子郵件：jim.chang@bsmi.gov.tw  
傳真：02-33435141

108

台北市開封街2段40號2樓

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國115年5月29日

發文字號：經標標準字第11520008611號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：公告(含目錄及勘誤表)1份

主旨：檢送本局115年5月29日經標標準字第11520008610號公告  
勘誤CNS 15478「自瀝青鋪面混合料中定量萃取瀝青試驗  
法」國家標準共1種，如目錄及勘誤表，請查照。

正本：行政院公共工程委員會、交通部公路局、交通部公路局工程材料技術所、交通部公路局中區養護工程分局、交通部公路局南區養護工程分局、交通部公路局東區養護工程分局、交通部公路局雲嘉南區養護工程分局、交通部高速公路局、交通部鐵道局、內政部國土管理署、臺北市政府工務局、國家圖書館、國立聯合大學、國立中央大學、正修學校財團法人正修科技大學、國立宜蘭大學、國立中興大學、財團法人臺灣營建研究院、財團法人全國認證基金會、社團法人臺灣省土木技師公會、社團法人中華鋪面工程學會、台灣區瀝青工業同業公會、中華民國土木技師公會全國聯合會、臺灣區綜合營造業同業公會、正道科技檢驗股份有限公司、聯昇工程科技股份有限公司、三杰科技顧問股份有限公司、鋼凝工程顧問股份有限公司、光宜顧問股份有限公司、明陽工程材料檢驗所、雲橋工程技術顧問有限公司、健荃技術顧問有限公司、弘佑材料檢驗股份有限公司、紹青科技檢驗顧問有限公司、台灣檢驗科技股份有限公司、長泰檢驗科技股份有限公司、桂田技術顧問有限公司、健程技術顧問有限公司、遠宏材料科學檢驗有限公司、正基檢驗科技股份有限公司、正新工程材料實業有限公司、立勝檢驗科技有限公司、大欣檢測有限公司、慶聯工程顧問股份有限公司、儒鴻實業有限公司、竣葦科技檢驗有限公司、東泰檢驗科技有限公司、亞洲檢驗科技有限公司、昌輝實業有限公司、朋岳有限公司、華光工程顧問股份有限公司、大眾檢驗科技有限公司、美商通用檢驗科技股份有限公司台灣分公司、基準檢驗科技有限公司、富群材料檢驗股份有限公司、震遠檢驗科技有限公司、佳暉實業有限公司、晟恩檢驗科技股份有限公司、長豐工程科技有限公司、正泰檢驗科技股份有限公司、元隆檢驗股份有限公司、逸鼎實業有

限公司、合証檢驗科技有限公司、世昌檢驗科技有限公司、大安檢驗科技有限  
公司、詠禾檢驗有限公司、中央檢測股份有限公司、榮成檢測有限公司、肯惟  
有限公司、承傑科技檢驗有限公司、惠凱實業股份有限公司、鎰發顧問有限公  
司(晶準實驗室)、屏東檢驗科技有限公司、勝群檢測科技有限公司、信威檢驗科  
技有限公司、永森檢驗有限公司、營錫科技有限公司、瀚疇檢驗有限公司、鉅  
歲科技檢驗有限公司、宜邦檢測有限公司、鎰發顧問有限公司(恆準實驗室)、名  
群檢驗科技有限公司、鈺瀟企業股份有限公司、中華電信股份有限公司企業客  
戶分公司CNS櫃台(標準組代轉)、中華電信股份有限公司企業客戶分公司、經濟  
部標準檢驗局標準組(請刊登標準公報)


副本：

# 經濟部標準檢驗局

檔 號：  
保存年限：

## 經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國115年5月29日  
發文字號：經標標準字第11520008610號  
附件：目錄及勘誤表



主旨：勘誤CNS 15478「自瀝青鋪面混合料中定量萃取瀝青試驗法」國家標準共1種。

依據：國家標準制定辦法第15條。

公告事項：勘誤國家標準共1種(如目錄及勘誤表)。

局長 陳怡鈴

裝

訂

線

經濟部標準檢驗局  
勘誤國家標準目錄

標準總號	類號	標準名稱	頁數
15478	A3431	自瀝青鋪面混合料中定量萃取瀝青試驗法	1

# 自瀝青鋪面混合料中定量萃取瀝青試驗法

勘誤表(1) 勘誤日期: 115年5月29日

頁次	位置	原文	更正
8	10.2(f)(1)(1.1)	....., 用蒸氣浴或加熱板蒸乾溶液, 當溶劑是苯時, 則不要使用蒸氣浴。.....	....., 用蒸氣浴或加熱板蒸乾溶液, 當溶劑是苯時, 則使用蒸氣浴。.....

國家標準

國家標準勘誤表

國家標準勘誤

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印